

Client:

LEON KREMER s.à r.l.

1A, Zone Um Woeller

L-4410 Soleuvre

Luxembourg

+352 54 44 50 1

Date intervention :	N° de série :	/
Type intervention : /	N° interne :	/
N° commande : /	Type équipement :	/
Service manager : Jessica Schils	Emplacement :	/
Téléphone : /	Équip. sous contrat :	/
Email : /	Équip. sous garantie :	/

Rapport d'intervention

EPI n°1		EPI n°2	
Type	Harnais	Type	Longe double
Numéro de série	H745230j	Numéro de série	L78452k
Résultat	NOK	Résultat	OK
Observations	Problème dans les coutures	Observations	Pas de commentaires
EPI n°3		EPI n°4	
Type	Longe réglable	Type	/
Numéro de série	T78548	Numéro de série	/
Résultat	NOK	Résultat	/
Observations	Usure de la corde	Observations	/
EPI n°5		EPI n°6	
Type	/	Type	/
Numéro de série	/	Numéro de série	/
Résultat	/	Résultat	/
Observations	/	Observations	/
EPI n°7		EPI n°8	
Type	/	Type	/

INTERVENTION I/2024/20989

Numéro de série	/	Numéro de série	/
Résultat	/	Résultat	/
Observations	/	Observations	/
EPI n°9		EPI n°10	
Type	/	Type	/
Numéro de série	/	Numéro de série	/
Résultat	/	Résultat	/
Observations	/	Observations	/
EPI n°11		EPI n°12	
Type	/	Type	/
Numéro de série	/	Numéro de série	/
Résultat	/	Résultat	/
Observations	/	Observations	/
EPI n°13		EPI n°14	
Type	/	Type	/
Numéro de série	/	Numéro de série	/
Résultat	/	Résultat	/
Observations	/	Observations	/
EPI n°15		EPI n°16	
Type	/	Type	/
Numéro de série	/	Numéro de série	/
Résultat	/	Résultat	/
Observations	/	Observations	/

Photos

Description	Photos	Description	Photos
Harnais		Longe réglable	
Non conformité		Non conforme	
Longe double			

Anomalies constatées

/

INTERVENTION I/2024/20989

Pointage

Date	Employé	Description	Durée
------	---------	-------------	-------

Matériels, outils et moyens d'accès utilisés

Nom	Description	Quantité
-----	-------------	----------

Signatures

Etes-vous satisfait de notre intervention?